Les Spécialistes du Financement.com

850 boul. Taschereau
Longueuil
J4K 2X3

1 844-770-7780

Marque / Modèle	
Nissan Cube 18SL	
Année	**Odomètre indiqué / réel***
2009	**129 900 km**
Transmission	**Traction**
manuelle	traction avant
Moteur	**Carburant**
4 cyl. / 1,8 litres	régulier
Numéro de série	**Numéro d'inventaire**
	1124-04



ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Servo-freins, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Volant ajustable, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Coussin gonflable pour le passager, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Hayon arrière, Vitres teintées, Lecteur DC, Sièges baquets, Véhicule de promenade, Serrures de sécurité pour enfant, Pneus avants : 4 saisons, Pneus arrières : 4 saisons, Coussin gonflable latéraux pour la tête, Tapis de sol avant, Ordinateur de bord, Ouverture du coffre à distance, Particulier, Essuie-glace arrière

PRIX DE VENTE

6 966 $

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile	Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

Catégorie

Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38); Garantie supplémentaire : Disponible

Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint

A ☐ **6 mois ou 10 000 km** B ☐ **3 mois ou 5 000 km** C ☐ **1 mois ou 1 700 km**

D ☐ **Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.)** E ☐ **Aucune garantie**

Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique

Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis que le commerçant l'a en sa possession.

S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.

Commentaires

Réparations facultatives

Les défectuosités suivantes ont été notées sur cette automobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Date : _____ **Signature :** _____

autoExpert.ca

No. étiquette : 5853014